



|                                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <h2 style="margin: 0;">КАНАЛИЗАЦИЯ</h2> <p style="margin: 0;">Колодец № <u>282-63</u></p> | <p style="margin: 0;">Город <u>Вильнюс</u></p> | <p style="margin: 0;">Улица <u>2-го</u></p> | <p style="margin: 0;">Дело № _____</p> | <p style="margin: 0;">19 <u>60</u> г.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Чертеж колодца  
М 1:25  
№ 1 - 1



97.31




97.33

| О т м е т к и |         |          |          |          |
|---------------|---------|----------|----------|----------|
| Крышка        | Лотка   |          | Тру б    |          |
|               | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 100.51        | 97.33   | 97.31    | 97.75    |          |

О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Крышка чугунная            |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены кирп. бет.           |  |  |  |  |  |  |  |
| Дно кирп. бет.             |  |  |  |  |  |  |  |
| Скобы 5                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие воды               |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие газа               |  |  |  |  |  |  |  |
| Год строительства 19       |  |  |  |  |  |  |  |

П Р И В Я З К А



ЖК

8.5