

149

121 - C-3

ITI Nr. 91

Fek. kor. šul. Nr. (70^a) 79 KORTELE

3799

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

Vilnius

Tylioji

(Įrenginio pastatymo metai)


(Miestas)

(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	met.	600		100,27
Zemė				100,41
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1000	379	96,48

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0421

Sudarė

U. Ušys - Uzkurnieris
(parašas) (pavardė)

Patikrino

J. J. J. - J. J. J.
(parašas) (pavardė)

1974 m. ... VII ... mėn. 8 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	met.	250	Viršus Apačia	3,99	96,27
Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	4,00	96,28
Nr. 3	met.	100	Viršus Apačia	2,15	98,12
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		