

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 201-117

Город Вильнюс

Улица Коммунальная



Дело №

19 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.57	97.57	97.52		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	-	-	-	-
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Подпись		
		Рук. группы				Исполнитель		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				Чертит		
		Чертит				Проверил		
Год строительства 19		Проверил						