

172⁶

2799

131-С-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 280-103	Город Вильнюс	Улица Дукля	Дело №	1966 г.
--------------------	-------------------	---------------	-------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1:35
по 7-5

100.76

97.98

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.76	98.06	98.05	97.98	

П Р И В Я З К А			

98.06

98.05

1140

О П И С А Н И Е		Т Р У Б							
Состояние колодца и матер.		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		100	кп	100	кп	150	кп		
Стены кирпич. бет.									
Дно кирпич. бет.									
Скобы 4									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект 2290							
Инв. №	Гл. геодезист				Рисовал		
	Рук. группы				Исполнитель		
	Исполнитель				Проверил		
	Дата				Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000