

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 137-104

Город Вильнюс

Улица пр. Сталина


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца



М 1:25

по 1-1



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
101.84	99.00	98.98	99.81	

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л	
Стены кирпич. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.				200	кер.	200	кер.
Скобы 4				150	кер.		
Наличие воды				Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа				Отдел изысканий			
Год строительства 19				Объект 2280			
Ивв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Дата		Чертил		Проверил		Рисовал	