


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 260 105	Город Вильнюс	Улица пр. Сталина	Дело №	1960 г.
--------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1: 25
по А-А.




101.49


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
101.49	99.27	99.22	99.81	

П Р И В Я З К А



101.49



101.49

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		200	кер.	200	кер.	150	кер.		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 4									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

И н с т и т у т п р о е к т и р о в а н и я г о р о д с к о г о и с е л ь с к о г о с т р о и т е л ь с т в а

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель	
	Рук. группы			Чертил	
	Проверил				