

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 127 ¹³¹

Город Вильнюс

Улица м. Сталина

Дело №



19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по 4. II


101.26



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.26	98.89	98.88	-	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 4
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	200	чуг.	-	-	-	-
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2230							
Инв. №	Гл. геодезист				Ловчев		
	Рук. группы				Михайлов		
Дата	Исполнитель				Романов		
	Чертил						
	Проверил						