

№№ кол. ⁽³⁾ 234	Сеть: Канализации	Улица <i>Dūkaišis</i>	№№ заказа	Год 1961	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		Крышки	Лотка		Труба	
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
		100.02	96.96	96.95	97.24	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
			диам.	матер.	Выход	
Стены кирп. бет.			200	ker	250	
Дно кирп. бет.					ker	
Скобы 6			Подкл. № 3			
			диам.	матер.	Подкл. №	
Наличие воды <i>ниг</i>						
Наличие газа <i>ниг</i>						
Год строительства 19			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ			
			Объект <i>Dūkaišis q. gpt. namo №8 kėlėdumo nuotėlo</i>			
			Инв. №	Нач. произв. груп.		
				Рук спец. бригады		
			Дата	Исполнитель	<i>E. Guodini</i>	
				Чертил		
				Проверил		