



<u>F. Kanalizacija</u>	<u>Grotelės</u>	Nr. <u>(11) 122^a</u>	KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>	<u>Lemna pr.</u>	<u>3799</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	0,80 x 0,25		101,84	Ar yra vandens?
Žemė	Gr		0,00	101,84	Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	0,80 x 0,25	0,58	101,27	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-3528 Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1973 m. ... 16. ... mėn. 16 d. (Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 2	Ket	Viršus		
			Apačia	0,47	
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		