

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 261-151	Город Вильнюс	Улица пр. Вильнюс	Дело №	1960 г.																						
Чертеж колодца М 1: 25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №1</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>101.59</td> <td>99.39</td> <td>99.37</td> <td>99.50</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №	101.59	99.39	99.37	99.50									
Крышка	Лотка		Труба																								
	у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №																							
101.59	99.39	99.37	99.50																								
		О П И С А Н И Е																									
		Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы 4 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №1</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>кер.</td> <td>200</td> <td>кер.</td> <td>150</td> <td>кер.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект 22.60 Инв. № Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Дата Чертил Проверил		Вход		Выход		Подкл. №1		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кер.	200	кер.	150	кер.
Вход		Выход		Подкл. №1		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
200	кер.	200	кер.	150	кер.																						