



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 135-162	Город Вильнюс	Улица пр. Сталина	Дело №	1960 г.				
Чертеж колодца М 1:25  103.96 102.38 100		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А  103.32 101.06 100 пр. Сталина			
		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №				
		103.96	101.07	101.06	102.38				
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. без. Дно кирпич. бет. Скобы Ч Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		200	кер.	200	кер.	100	уг.	-	-
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий			
Объект 2280									
Инв. № Дата		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил	
		Проверил		Проверил		Проверил		Проверил	
		Проверил		Проверил		Проверил		Проверил	
		Проверил		Проверил		Проверил		Проверил	