

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 133-164



Город Вильнюс

Улица пр. Вильнюс

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца


М 1:25
по 4-4

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
102.45	99.19	99.18	100.66 №3 99.65	99.43 9

П Р И В Я З К А

пр. Вильнюс



пр. Вильнюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	чуг.	200	чуг.	100 №3 200	чуг.	200	чуг.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Состав		
	Рук. группы				Исполнитель		
Дата	Исполнитель				Рисунки		
	Чертил						
	Проверил						