

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 129.174

Город Вильнюс

Улица пр. Сталина -

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по 1-й

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102,52	99.19	100.71	100.25	100.71

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. без.

Дно кирпич. бет.

Скобы 1

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.	50	кер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юрпе Минакович Риско		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						