

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 123-178	Город Вильнюс	Улица пр. Сталина	Дело №	1960 г.		
Чертеж колодца М 1:25 м. А. А.		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
		Крышка	Лотка			Труба	
		у входа	у выхода			подкл. № 1	подкл. № 2
		102.32 28	101.07	101.04	101.07	101.05	
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная			Вход				
Стены кирпич. бет.			Выход				
Дно кирпич. бет.			Подкл. № 1				
Скобы			Подкл. № 2				
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства				
Наличие газа			Отдел изысканий				
Год строительства 19			Объект 2280				
			Ив. №				
			Гл. геодезист				
			Рук. группы				
			Исполнитель				
			Дата				
			Чертил				
			Проверил				