

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 181-9

Город Вильнюс

Улица Доминиканская

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по Б.Д.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.96	99.53	99.51		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.	150	кп.	150	кп.				
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды - 54 см.	Отдел изысканий							
Наличие газа	Объект 2280							
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист						Рисунки
		Рук. группы						14 ноября
	Дата	Исполнитель						Ромас
		Чертил						
		Проверил						