




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>176 5</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Капунара</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А  		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2				
100.89	98.87	98.82	98.89	99.03					
		П Р И В Я З К А							
									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		250	кирп.	250	кирп.	150	кирп.	150	кирп.
Скобы -		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды <u>загрязнен</u>		Объект <u>2280</u>						Инв. №	
Наличие газа		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
Год строительства 19		Проверил		Чертил		Рисовал		Подпись	