




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>3А-7</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Колупнаса</u>	Дело № _____	19 <u>50</u> г.												
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 1</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.77</td> <td>99.37</td> <td>99.35</td> <td>100.32</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	100.77	99.37	99.35
Крышка	Лотка		Труба														
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №													
100.77	99.37	99.35	100.32														
		П Р И В Я З К А															
																	
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б														
Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №								
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.							
			250	кирп.	250	кирп.	200	кирп.									
			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий								
			Объект 2280														
Инов. №			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата								
			Проверил		Чертил		Проверил										