

86

131-С-3 2799

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 252-17

Город Вильнюс

Улица Дзисо



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


но 4-4



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
100.15	96.83	96.72	97.57	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер.	250	кер.	150	кер.	-	-

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		