




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 121-181	Город Вильнюс	Улица пр. Сталина	Дело №	1960 г.					
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А  		О т м е т к и								
		Лотка		Тру б						
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		102.53	-	101.28	-	-				
		П Р И В Я З К А 								
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.					150	шт.				
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы			Объект 2280							
Наличие воды			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Наличие газа			Дата		Чертил		Проверил		Подпись	
Год строительства 19									Рахса	