



ВОДОПРОВОД

Колодец № (224)

34

Город *Вильнюс*Улица *Тимото*


Дело №

19 *62* г.Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
92.87	90.87	1, 2, 3) 91.21

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Заливн. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	1-2) $d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. <i>Грунт</i>	Подкл.	3) $d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H = 92.77$
Налич. воды		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Котонка водобразб.
Налич. газа						
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект <i>2280 Е</i>						
Изм. №		Гл. геодезист	<i>Ходис</i>			
		Рук. группы	<i>Ходис</i>			
		Исполнитель	<i>Харисев</i>			
Дата		Чертил				
10. XI. 62 г.		Проверил				