

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 88 (221)	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гимназия</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 по А-В		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А			
Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
91.76	89.54	89.53							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		100	чуг.	150	кер.				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект 225с							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист						
Год строительства 19		Рук. группы							
		Исполнитель							
		Дата		Чертил					
		Проверил							