

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 90 (23) 42	Город Вильнюс	Улица Тимашко	Дело №	1948 г.
--------------------	----------------------	---------------	---------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

91.48

89.33

150

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
91.48	89.20	89.20	89.20	

П Р И В Я З К А

подстанция КН

113

57

96

155

89.20

150

150

89.20

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.	150	кер.	150	кер.	150	кер.		
Дно кирпич. бет.								
Скобы 4 шт.								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Интитут проектирования городского и сельского строительства

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Отдел изысканий

Нодис

Шнаковейми

Билура