

10

131-С-5 3789

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20-180

Город Вильнюсулица Серафимовича

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:60

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.89	94.31	94.28	95.04	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы шп 12

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
10 x 187	кирп. к	10 x 187	кирп. к	10 x 187	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280 К

Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель	Проверил
	Рук. группы		
Дата	Чертил	<u>Филипп</u>	<u>Логов</u> <u>Заче</u> <u>Зеркал</u>
	Проверил		