


3289131-С-5

Форма 55 гс

ВОДОНЕВОД	Колодец № <u>68-1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Брайтштис</u>	Дело №	19 <u>82</u> г.						
Чертеж колодца М. 1:  100.89 контрольная точка	Отметки <table><tr><td>Крыши</td><td>Дно</td><td>Трубы</td></tr><tr><td>100.89</td><td></td><td></td></tr></table>		Крыши	Дно	Трубы	100.89			П Р И В Я З К А  ЯИ		
	Крыши	Дно	Трубы								
	100.89										
	О П И С А Н И Е										
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.				
	Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый				
	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый				
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
	Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский				
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.		H=					
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка					
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.					
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий					
		Объект <u>3280K</u>									
		Инв. №	Гл. геодезист			<u>Иоганс</u>					
			Рук. группы								
		Дата	Исполнитель	<u>Вильч</u>		<u>Вильч</u>					
			Чертил								
			Проверил								