

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 18-172.2	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Серакаускаю</u>	Дело № _____	1962 г.																						
Чертеж колодца М 1: 100.87		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.87</td> <td>96.53</td> <td>96.49</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	100.87	96.53	96.49										
		Крышка	Лотка		Труба																						
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																							
100.87	96.53	96.49																									
П Р И В Я З К А																											
О П И С А Н И Е																											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>250</td> <td>кер</td> <td>350</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	250	кер	350	кер		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
250	кер	350	кер																								
		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2280 К</u>				Отдел изысканий																					
		Инв. № Дата		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		<u>Нодие</u> <u>Вегис</u> <u>Верикон</u>																					