



Канализация	Колодез № 175	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Шинкис</u>	Дело №	1962 г.																																																																																																		
Чертеж колодца М 1:  Контрольная трубка		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	100.50																																																																																								
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																		
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																																	
100.50																																																																																																							
П Р И В Я З К А 																																																																																																							
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирование городского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td colspan="8">Объект 2280 К</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Изм. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Испис</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Саме</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Верикас</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Чертия</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.									Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		Скобы	Объект 2280 К								Наличие воды	Изм. №	Гл. геодезист				Испис			Наличие газа		Рук. группы				Саме			Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Верикас					Чертия									Проверил						
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																						
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																															
Стены кирп. бет.																																																																																																							
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий																																																																																																
Скобы	Объект 2280 К																																																																																																						
Наличие воды	Изм. №	Гл. геодезист				Испис																																																																																																	
Наличие газа		Рук. группы				Саме																																																																																																	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Верикас																																																																																																	
		Чертия																																																																																																					
		Проверил																																																																																																					