



ВОДОПРОВОД		Колодец № 65-176	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Цвиркое</u>	Дело №	1962 г.						
Чертеж колодца М. 1:  Контрольная трубка		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>100.49</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	100.49			П Р И В Я З К А 	
		Крыши	Дно	Трубы								
		100.49										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон часин	Залыж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун.	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=						
Скобы	Чугун											
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=						
Налич. воды												
Налич. газа		Порклич.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колопка водобразб.						
		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий						
		Объект	22807									
		Изм. №	Гл. геодезист			Исоче Саче Верикас						
			Рук. группы									
			Исполнитель									
		Дата	Чертил									
			Проверил									