



Канализация	Колодец № <u>61</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бонинас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и							
		Крышка	Лотка		Труба				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		101.78		99.66					
		П Р И В Я З К А							
									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	кер.				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы		Объект <u>22805</u>							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Итого
Наличие газа			Дата		Чертил		Проверил		Ведущий
Год строительства 19									Ведущий