

7 131-С-5

Форма 55 г

ВОДОПРОВОД

Колодец № 63-177

Город Вильнюс

Улица Сераковскио

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М. 1:100,59
8

Телефонный

Отметки

Крыши Дно Трубы

100,59

П. Циркос ПРИВЯЗКА

3 к ж
100,59
4 к
3 к
5 к
6 к
7 к
8 к
9 к
10 к
11 к
12 к
13 к
14 к
15 к
16 к
17 к
18 к
19 к
20 к
21 к
22 к
23 к
24 к
25 к
26 к
27 к
28 к
29 к
30 к
31 к
32 к
33 к
34 к
35 к
36 к
37 к
38 к
39 к
40 к
41 к
42 к
43 к
44 к
45 к
46 к
47 к
48 к
49 к
50 к
51 к
52 к
53 к
54 к
55 к
56 к
57 к
58 к
59 к
60 к
61 к
62 к
63 к
64 к
65 к
66 к
67 к
68 к
69 к
70 к
71 к
72 к
73 к
74 к
75 к
76 к
77 к
78 к
79 к
80 к
81 к
82 к
83 к
84 к
85 к
86 к
87 к
88 к
89 к
90 к
91 к
92 к
93 к
94 к
95 к
96 к
97 к
98 к
99 к
100 к

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал

Сеть

Трубы
д. матер.

Фасон части

Залуж.
шт.

Гидр. тип.

Крышки

Чугун.

Магистр.

d=

чуг.

жел.

d=

Р. ф.

Новый

H=

Стены

Кирпич. бетон.

Подкл.

d=

чуг.

жел.

d=

Р. ф.

Старый

H=

Дно

Бетон.

Разводящая

d=

чуг.

жел.

d=

Р. ф.

Московский

H=

Скобы

Чугун

Подключ.

d=

чуг.

жел.

d=

Р. ф.

Колонка

водобразб.

Год стронт.

19

Налич. воды

Налич. газа

Институт проектирования городского
строительстваОдкет
изысканий

Объект 23 80 к

Изм. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Изм. №

Рук. группы

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

Изм. №

Рук. группы

Чертил

Проверил