

F. katalizacija

Nr. (3) 86

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

P. Cvirhos

4822/31-C-6

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		110,13	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,00	1,57	108,59	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus Apačia 1,76	108,37
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 1,76	108,37
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21-2-2313.
					Sudarė <i>Stu - Cernavicius</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Stu - Sankstys</i> (parašas) (pavardė)
					197.7 m... 7.1... mėn. 30 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)