

6 184

ITI Nr. 91

KANALIZACIJA

ŠULINYS

Nr. (8) 85^a

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNUS

CVIRKOS

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

4275 131-C-6



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės me. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		105,56	108,37
Žemė		GR		0,00	105,56	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1000			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	1,69	106,68
	Nr. 2	ker	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	4,44	
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 01-21-3513
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1973 m. mėn. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		