

<u>KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>89</u>		KORTELE	
<u>VILNUS</u> (Miestas)		<u>CVIRKOS</u> (Gatvė)		<u>4832 131-C-6</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. <u>4</u> (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		<u>Ket</u>	<u>600</u>		<u>115,52</u>	
Žemė		<u>GR</u>		<u>0,00</u>	<u>115,52</u>	
Sienos		<u>bet</u>				
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2,25</u>	<u>113,27</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2,29</u>	<u>113,23</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-3513</u>
	Nr. 2	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2,31</u>	<u>113,21</u>	
	Nr. 3	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1,63</u>	<u>113,89</u>	Sudarė <u>Pl...</u> <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>0,92</u>	<u>114,60</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>83</u> m. ... <u>02</u> ... mėn. <u>24</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)