






<u>Kanalizacija</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. ²⁶ 1669 KORTELĖ			
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>(Latve)</u> (Gatvė)	<u>3258 Vsl. C-6</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PĖVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalus					
Pavadinimas	Medžiaga	Dimetras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangus	<u>ket</u>	<u>630</u>		<u>103,86</u>	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Žemė	<u>astal</u>		<u>0,00</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>	Pastabos <u>šulinyje</u>
Sienos	<u>bet</u>				<u>užterštas</u>
Dugnas			<u>1,55</u>	<u>102,31</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinierių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-4664/6353</u> Sudarė <u>Butas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pankas</u> (parašas) (pavardė) 1975 m. <u>XII</u> mėn. <u>1</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2		Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		