




(4832) 131-с-7

103

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 98-63	Город Вильнюс	Улица Яунино	Дело №	19 66 г.																																																																																																		
Чертеж колодца М 1:25 по А-А 105.01  102.38  103.90 Порел № 3 50 102.39			О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 3</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>105.01</td><td>102.39</td><td>102.38</td><td>103.90</td><td></td></tr></tbody></table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	105.01	102.39	102.38	103.90																																																																																					
			Крышка	Лотка		Труба																																																																																																		
у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №																																																																																																				
105.01	102.39	102.38	103.90																																																																																																					
П Р И В Я З К А  ул. Яунино																																																																																																								
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. № 8</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Крышка чугунная</td><td>100</td><td>чугун</td><td>150</td><td>чугун</td><td>50</td><td>чугун</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Стены кирпич. бет.</td><td colspan="4">Институт проектирования городского и сельского строительства</td><td colspan="4">Отдел изысканий</td></tr><tr><td>Дно кирпич. бет.</td><td colspan="8">Объект 8280</td></tr><tr><td>Скобы</td><td colspan="2">Инв. №</td><td colspan="2">Гл. геодезист</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Носов</td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td colspan="2">Дата</td><td colspan="2">Рук. группы</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Ивановский</td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Исполнитель</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Януш</td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Чертил</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>							Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 8		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная	100	чугун	150	чугун	50	чугун			Стены кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий				Дно кирпич. бет.	Объект 8280								Скобы	Инв. №		Гл. геодезист				Носов		Наличие воды	Дата		Рук. группы				Ивановский		Наличие газа			Исполнитель				Януш		Год строительства 19			Чертил									Проверил					
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																							
	Вход		Выход		Подкл. № 8		Подкл. №																																																																																																	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																
Крышка чугунная	100	чугун	150	чугун	50	чугун																																																																																																		
Стены кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий																																																																																																			
Дно кирпич. бет.	Объект 8280																																																																																																							
Скобы	Инв. №		Гл. геодезист				Носов																																																																																																	
Наличие воды	Дата		Рук. группы				Ивановский																																																																																																	
Наличие газа			Исполнитель				Януш																																																																																																	
Год строительства 19			Чертил																																																																																																					
			Проверил																																																																																																					