

104

134-С-7 4832

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 99-67



Город Вильнюс

Улица Якумо

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1: 25
По А-А
104.83



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.83	101.90	101.89	102.11	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	150	жучн		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист			400 дие Шняковский Дарумис			
	Рук. группы						
	Исполнитель						
Дата	Чертил						
	Проверил						