

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 93-68



Город Вильнюс

Улица Мичуринская

Дело №


19.60 г.

Чертеж колодца  
М 1:10  
П 4-А



О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Тру б      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |
| 10540  | 95.50   | 95.49    | 95.50      |          |



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б                                                      |               |           |        |            |        |            |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------|------------|-----------------|
|                            | В х о л                                                      |               | В ы х о л |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. №   |                 |
|                            | диам.                                                        | матер.        | диам.     | матер. | диам.      | матер. | диам.      | матер.          |
| Крышка чугунная            | 200                                                          | кер           | 200       | кер    | 200        | кер    |            |                 |
| Стены кирп/бет.            | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |           |        |            |        |            | Отдел изысканий |
| Дно кирп.-бет.             | Объект 2280                                                  |               |           |        |            |        |            |                 |
| Скобы                      | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |           |        |            |        | Ю.О.И.     |                 |
| Наличие воды               |                                                              | Рук. группы   |           |        |            |        | Шняковский |                 |
|                            |                                                              | Исполнитель   |           |        |            |        | Даруше     |                 |
|                            | Дата                                                         | Чертил        |           |        |            |        |            |                 |
| Наличие газа               |                                                              | Проверил      |           |        |            |        |            |                 |
|                            |                                                              |               |           |        |            |        |            |                 |
| Год строительства 19       |                                                              |               |           |        |            |        |            |                 |