

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № III 174

Город Вильнюс



Улица Бугарно

Дело №

19 66 г.

Чертеж колодца
М 1:35

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.99	103.87	103.86	103.87	

П Р И В Я З К А

Бугарно 9-я



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	ж.ч.	100	ж.ч.	100	ж.ч.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Ф.И.О.е
Шняковская
Дарьяна