




115 131-С-7 (48321)

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 115 (75)	Город Вильнюс	Улица Гоголя	Дело №	19 г.																																																																																								
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А  		О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 3</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>104.97</td><td>102.17</td><td>102.16</td><td>102.22</td><td></td></tr></tbody></table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	104.97	102.17	102.16	102.22		П Р И В Я З К А  ул. Гоголя																																																																										
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																									
у входа	у выхода		подкл. № 3	подкл. №																																																																																										
104.97	102.17	102.16	102.22																																																																																											
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. № 3</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Крышка чугунная</td><td>200</td><td>кер</td><td>200</td><td>кер</td><td>150</td><td>пучки</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Стены кирпич. бет.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дно кирпич. бет.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Скобы</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект 2280 Инв. № Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Дата Чертил Проверил 1008не Шняковски Дарулис						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная	200	кер	200	кер	150	пучки			Стены кирпич. бет.									Дно кирпич. бет.									Скобы									Наличие воды									Наличие газа									Год строительства 19								
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																													
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																																							
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																						
Крышка чугунная	200	кер	200	кер	150	пучки																																																																																								
Стены кирпич. бет.																																																																																														
Дно кирпич. бет.																																																																																														
Скобы																																																																																														
Наличие воды																																																																																														
Наличие газа																																																																																														
Год строительства 19																																																																																														