

Fek. kanalizacija

-5-

ITI Nr. 91

Nr. (2) 53 KORTELĖ

4833131-67

(renginio pavadinimas) (abrisas) 133 (plane)

Planeto nomenkl.

1972

Pilnins, Gogolova g-12

(renginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet	0,60		104,60
Žemė				
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1,00		

Lipynės gel... 5... ..
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 0050-1067

Sudarė K. B. K. (parašas) (pavardė)Patikrino R. P. (parašas) (pavardė)1972. m. X. ... mėn. ... d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamžai

Nr. 1	bet	100	Viršus	1,59	103,01
Nr. 2	arb.	150	Apačia	1,78	102,82
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		