

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14 (197)

Город Вильнюс



Улица Gagarino

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.62	100.11	100.10		

П Р И В Я З К А

5 км

3

5 км

5

Gagarino g. n.

82

11.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	чугун				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юодис		
	Рук. группы				Шимковскис		
	Исполнитель				Шарутис		
Дата	Чертил						
	Проверил						