




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>41-45</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гоголя</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																																																																																		
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  106.06  102.30 102.31 104.24 150		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>106.06</td> <td>102.31</td> <td>102.30</td> <td>104.24</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	106.06	102.31	102.30	104.24																																																																																					
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																		
у входа	у выхода		подкл. № 3	подкл. №																																																																																																			
106.06	102.31	102.30	104.24																																																																																																				
П Р И В Я З К А  41 32.5 7.85 18.00 10.00 Клино-географ. привязка																																																																																																							
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">В х о л</th> <th colspan="2">В ы х о л</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирпич. бет.</td> <td>150</td> <td>кпр</td> <td>150</td> <td>кпр</td> <td>150</td> <td>кпр</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирпич. бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td colspan="8">Объект <u>2/280</u></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Нодис</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Шкаповский</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Дарулис</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирпич. бет.	150	кпр	150	кпр	150	кпр			Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства								Скобы	Объект <u>2/280</u>								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Нодис			Наличие газа		Рук. группы				Шкаповский			Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Дарулис					Чертил									Проверил						
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																						
	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																															
Стены кирпич. бет.	150	кпр	150	кпр	150	кпр																																																																																																	
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																						
Скобы	Объект <u>2/280</u>																																																																																																						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Нодис																																																																																																	
Наличие газа		Рук. группы				Шкаповский																																																																																																	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Дарулис																																																																																																	
		Чертил																																																																																																					
		Проверил																																																																																																					