

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

38-7

Город

Вильнюс

Улица


Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по А-А


106.93



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 1
106.93	106.73	102.72	102.96	105.26

ПРИВЯЗКА ул. Гоголя



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 1	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер	150	чугун

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инд. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	Чертил	Проверил		Чертил	Проверил

Юооие

Шнакович

Даруше