

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 44-122

Город Вильнюс



Улица П. Цвиркис

Дело №

19. 6. 8. г.

Чертеж колодца  
М 1:45


По А-А 107.85



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |
| 107.85 | 103.29  | 103.28   | 106.12     |          |

## П Р И В Я З К А



ул. П. Цвиркис

## О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. |  | Т Р У Б                                                      |               |           |        |            |          |                 |        |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|----------|-----------------|--------|
|                            |  | В х о д                                                      |               | В ы х о д |        | Подкл. № 3 |          | Подкл. №        |        |
| Крышка чугунная            |  | диам.                                                        | матер.        | диам.     | матер. | диам.      | матер.   | диам.           | матер. |
| Стены кирп. бет.           |  | 150                                                          | кер           | 150       | кер    | 100        | жгучн    |                 |        |
| Дно кирп. бет.             |  |                                                              |               |           |        |            |          |                 |        |
| Скобы                      |  | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |           |        |            |          | Отдел изысканий |        |
| Наличие воды               |  | Объект 22.80                                                 |               |           |        |            |          |                 |        |
| Наличие газа               |  | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |           |        |            | Носов    |                 |        |
| Год строительства 19       |  |                                                              | Рук. группы   |           |        |            | Шнявский |                 |        |
|                            |  | Дата                                                         | Исполнитель   |           |        |            | Дарулис  |                 |        |
|                            |  |                                                              | Чертил        |           |        |            |          |                 |        |
|                            |  |                                                              | Проверил      |           |        |            |          |                 |        |