




183
4233 131-0-4

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 167-118	Город Вильнюс	Улица Гоголя	Дело №	19 66 г.																																																																				
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  	<table><tr><th colspan="5">О т м е т к и</th></tr><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Тру б</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 3</th><th>подкл. №</th></tr><tr><td>165.15</td><td>102.25</td><td>102.23</td><td>102.36</td><td></td></tr></table>				О т м е т к и					Крышка	Лотка		Тру б		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	165.15	102.25	102.23	102.36																																																			
	О т м е т к и																																																																								
Крышка	Лотка		Тру б																																																																						
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																																																																					
165.15	102.25	102.23	102.36																																																																						
П Р И В Я З К А  ул. Гоголя																																																																									
<table><tr><th colspan="5">О П И С А Н И Е</th></tr><tr><td colspan="2">Состояние колодца и матер.</td><td colspan="3">Т Р У Б</td></tr><tr><td>Крышка чугунная</td><td></td><td colspan="2">В х о д</td><td>П о д к л. №</td></tr><tr><td>Стены кирп. бет.</td><td></td><td>диам.</td><td>матер.</td><td>диам.</td><td>матер.</td></tr><tr><td>Дно кирп. бет.</td><td></td><td>200</td><td>асб.ж.</td><td>200</td><td>асб.ж.</td></tr><tr><td>Скобы металлич.</td><td></td><td colspan="2">Институт проектирования городского и сельского строительства</td><td colspan="2">Отдел изысканий</td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td></td><td colspan="2">Объект 2280</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td><td>Инв. №</td><td>Гл. геодезист</td><td colspan="2">100 фис</td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td></td><td>Дата</td><td>Рук. группы</td><td colspan="2">Минковская</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Исполнитель</td><td colspan="2">Дарулис</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Чертил</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Проверил</td><td colspan="2"></td></tr></table>					О П И С А Н И Е					Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			Крышка чугунная		В х о д		П о д к л. №	Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	Дно кирп. бет.		200	асб.ж.	200	асб.ж.	Скобы металлич.		Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий		Наличие воды		Объект 2280				Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист	100 фис		Год строительства 19		Дата	Рук. группы	Минковская					Исполнитель	Дарулис					Чертил						Проверил		
О П И С А Н И Е																																																																									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																							
Крышка чугунная		В х о д		П о д к л. №																																																																					
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.																																																																				
Дно кирп. бет.		200	асб.ж.	200	асб.ж.																																																																				
Скобы металлич.		Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий																																																																					
Наличие воды		Объект 2280																																																																							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист	100 фис																																																																					
Год строительства 19		Дата	Рук. группы	Минковская																																																																					
			Исполнитель	Дарулис																																																																					
			Чертил																																																																						
			Проверил																																																																						