



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>163-124</u> ¹⁹⁴	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Канечуо</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																																
Чертеж колодца М 1:100 По А-А 			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104.32</td> <td>101.81</td> <td>101.80</td> <td>102.07 ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	104.32	101.81	101.80	102.07 ?		П Р И В Я З К А 																																			
Крышка	Лотка		Труба																																																			
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																																																		
104.32	101.81	101.80	102.07 ?																																																			
О П И С А Н И Е																																																						
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Крышка чугунная</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы <u>нет</u></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> </tr> </tbody> </table>			Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы <u>нет</u>	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 1</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>чугун</td> <td>150</td> <td>чугун</td> <td>150</td> <td>чугун</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>2.2.80</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td></td> <td rowspan="2">Подпись <u>Шнаковский</u> <u>Фарулис</u></td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Исполнитель</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	чугун	150	чугун	150	чугун			Инв. №	Гл. геодезист		Подпись <u>Шнаковский</u> <u>Фарулис</u>	Рук. группы		Дата	Исполнитель			Чертил				Проверил		
Крышка чугунная																																																						
Стены кирп. бет.																																																						
Дно кирп. бет.																																																						
Скобы <u>нет</u>																																																						
Наличие воды																																																						
Наличие газа																																																						
Год строительства 19																																																						
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №																																																
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																															
150	чугун	150	чугун	150	чугун																																																	
Инв. №	Гл. геодезист		Подпись <u>Шнаковский</u> <u>Фарулис</u>																																																			
	Рук. группы																																																					
Дата	Исполнитель																																																					
	Чертил																																																					
	Проверил																																																					