

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

2^а
1 (1954)

Город

Вильнюс

Улица


Багариш

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.09	97.99	97.98	97.99	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	чугун		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Ю. Ю. Ю.
Шнякович
Фаруше