

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

41-59

Город

Вильнюс

Улица

Г. Цевирское


Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А

108.03



О т м е т к и

Крышка

Лотка

Труба

у входа

у выхода

подкл. №

подкл. №


108.03

103.07

103.06

106.18

П Р И В Я З К А

Кино географ
"Бирман"

ул. Цевирское

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

200

кер

200

кер

100

чугун

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект

2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

1000

Шнякович

Воронин