



24-

4833 131-С-7

Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодезь № <u>170-171</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гоголя</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодезя
М 1:20
По А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.95	101.85	101.83	101.84	

П Р И В Я З К А



ул. Гоголя

О П И С А Н И Е									
Состояние колодезя и матер.					Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.	200	кирп.	200	кирп.	200	кирп.			
Скобы металлич.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды	Объект <u>1280</u>								
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист						<u>Ю. Ю. Ю.</u>	
Год строительства 19	Дата	Рук. группы						<u>И. И. И.</u>	
		Исполнитель						<u>К. К. К.</u>	
		Чертил							
		Проверил							