

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 255-221

Город Вильнюс



Улица пр. Сталина

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А. Я.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
102.47	100.37	100.35	100.37	100.38

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кирп.	200	кирп.	150	кирп.	150	кирп.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист					Богачев	
		Рук. группы					И. И. Богачев	
Наличие газа	Дата	Исполнитель					Рассел	
		Чертил						
Год строительства 19		Проверил						