

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>104-28</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Сулжикис</u>	Дело № _____	19__ г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	---------

Чертеж колодца
М 1:25
По А- 104 64

99.42
200
99.43
200
99.13
200

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.64	99.43	99.42	99.43	

ПРИВЯЗКА

104
12.76
10.00
10.95
5 км
ул. Сулжикис

О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
				Вход		Выход	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Стены кирп./бет.	200	кер	200	кер	200	кер	
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий		
Скобы	Объект <u>2280</u>						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				<u>Тогодзе</u>	
Наличие газа		Рук. группы				<u>Шашковски</u>	
Год строительства 19__	Дата	Исполнитель				<u>Дарулис</u>	
		Чертил					
		Проверил					